


X25X1 PK10

Krosowe szafki X.X1 PK są projektowane do łączenia kabli siłowych typu E-YKY s RE przewodem (do 16 mm<sup>2</sup>) i kabli 1-YKY s RM lub SM przewodem. W przypadku stosowania innych kabli może wystąpić problem z dławieniem u wpustów lub podłączania do odpowiedniego zakresu zacisków. W takich przypadkach podczas zamawiania prosimy podać za kod zamówienia typ stosowanego kabla.

POLIESTROWE SZAFKI TYPU X.X1	
Niewybuchowe wykonanie	⊕ II 2G Ex e IIC T6 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Stopień ochrony	IP 66
Temperatura otoczenia	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Napięcie znamionowe i prąd	patrz tabela
Podłączenie	≤ 16 mm <sup>2</sup> – zaciski sprężynowe > 16 mm <sup>2</sup> – zaciski śrubowe 3× szara, 1× niebieska, 1× żółta rozmiar wg typu - patrz tabela
Wpusty	na dole, 2× wpusty bez zabezpieczenia na ciąg
Rozmiary (sz × Xw × Xgł)	patrz tabela
Otwory montaż./rozstaw	4× ø6,6 / patrz tabela

Zaciski	Wpusty	Rozmiar szafki sz × Xw × Xgł [mm]	Rozstaw montażowy [mm]	U <sub>N</sub> [V]	I <sub>N</sub> [A]	Waga [kg]	Kod zamawiania
2 × 2,5 mm <sup>2</sup>	M20 (ø7 – ø12) mm	122 × 120 × 90	106 × 82	550	16	0,9	X20X1 PK02,5
2 × 4 mm <sup>2</sup>	M20 (ø10 – ø14) mm	122 × 120 × 90	106 × 82	550	20	0,9	X20X1 PK04
2 × 6 mm <sup>2</sup>	M25 (ø12 – ø18) mm	122 × 120 × 90	106 × 82	550	32	1,0	X20X1 PK06
2 × 10 mm <sup>2</sup>	M32 (ø16 – ø25) mm	160 × 160 × 90	140 × 110	550	32	1,6	X25X1 PK10
2 × 16 mm <sup>2</sup>	M32 (ø16 – ø25) mm	160 × 160 × 90	140 × 110	550	50	1,6	X25X1 PK16
2 × 35 mm <sup>2</sup>	M40 (ø22 – ø32) mm	360 × 160 × 90	240 × 110	690	80	2,6	X27X1 PK35
2 × 50 mm <sup>2</sup>	M50 (ø28 – ø38,5) mm	255 × 250 × 120	235 × 200	690	100	3,6	X37X1 PK50
2 × 70 mm <sup>2</sup>	M63 (ø30 – ø39) mm	400 × 405 × 120	380 × 355	690	125	6,6	X45X1 PK70
2 × 95 mm <sup>2</sup>	M63 (ø40 – ø48) mm	400 × 405 × 120	380 × 355	690	125	6,6	X45X1 PK95



X410X2 PK120

Niewybuchowe wykonanie	⊕ II 2G Ex e IIC T6 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Stopień ochrony	IP 66
Temperatura otoczenia	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Napięcie znamionowe i prąd	patrz tabela
Podłączenie	zaciski do oczka kablowego (końcówki-oczko w zestawie)
Wpusty	na dole, 2× wpusty bez zabezpieczenia na ciąg
Rozmiary (sz × Xw × Xgł)	patrz tabela
Otwory montaż./rozstaw	4× ø9 / patrz tabela

Krosowe szafki X.X1 PK są projektowane do łączenia kabli siłowych typu E-YKY s RE przewodem (do 16 mm<sup>2</sup>) i kabli 1-YKY s RM lub SM przewodem. W przypadku stosowania innych kabli może wystąpić problem z dławieniem u wpustów lub podłączania do odpowiedniego zakresu zacisków. W takich przypadkach podczas zamawiania prosimy podać za kod zamówienia typ stosowanego kabla.

Zaciski	Wpusty	Rozmiar szafki sz × Xw × Xgł [mm]	Rozstaw montażowy [mm]	U <sub>N</sub> [V]	I <sub>N</sub> [A]	Waga [kg]	Kod zamawiania
M10	50P-T0e42 (ø32 – ø42) mm	400 × 560 × 190	420 × 510	750	225	15,7	X410X2 PK120
M10	50P-T0e50 (ø40 – ø50) mm	400 × 560 × 190	420 × 510	750	250	15,7	X410X2 PK150
M12	70P-T0e54 (ø44 – ø54) mm	400 × 800 × 190	420 × 750	750	250	19,5	X411X2 PK185
M12	70P-T0e62 (ø52 – ø62) mm	400 × 800 × 190	420 × 750	750	315	19,5	X411X2 PK240

#### Inne warianty pod zamówienie.

Dokładne dane techniczne na żądanie – email: [obchod@generi.cz](mailto:obchod@generi.cz).